



现场检查 NG 整改报告

工厂	万洋工厂	检查日期	2026-09-29
检查人员	Lucas	合格率	96.2%
已检查	105 / 105	NG 数量	4

异常项目明细

编号	检查项目	风险 / 区域	问题点	责任人 / 期限	现场照片
5S-F1-WH3	出入卡确认	P3 · 一楼 · 小仓库	红糖	高科技 / 2026-09-29	
5S-F2-SL1	区域确认	P3 · 二楼 · 塑料半成品区	路上	邻居 / 2026-09-29	
5S-F3-PK3	刀具管理箱	P1 · 三楼 · 包装车间	公积金	呵呵 / 2026-09-29	
5S-AUD-AU3	疏散图	P1 · 验厂专项 · 消防与应急	宫里	改过来 / 2026-09-29	

本报告由 EKA Net 根据当前现场检查结果生成。