





现场检查 NG 整改报告

工厂	万洋工厂	检查日期	2026-09-29
检查人员	Lucas	合格率	94.3%
已检查	105 / 105	NG 数量	6

异常项目明细

编号	检查项目	风险 / 区域	问题点	责任人 / 期限	现场照片
5S-F1-MX2	裁片机·刀片防护	P1 · 一楼 · 炼胶房	就好	三局两胜 / 2026-09-29	
5S-F1-MX8	色母区·存放	P3 · 一楼 · 炼胶房	就睡觉去了	踢腿 / 2026-09-29	
5S-F1-ML8	刀具管理	P1 · 一楼 · 模压房	阿娥	啦啦啦 / 2026-09-29	
5S-F2-WJ1	区域确认	P3 · 二楼 · 五金半成品区	酷图	酷图 / 2026-09-29	
5S-F3-SM2	摆放确认	P1 · 三楼 · 半成品区	停	躯体 / 2026-09-29	
5S-AUD-AU4	灭火器使用	P1 · 验厂专项 · 消防与应急	jolt	KTV里 / 2026-09-29	

本报告由 EKA Net 根据当前现场检查结果生成。